

兴庆区 2024 年第一批老旧温室改造验收打分表 (温室改造提升)

2024 年 9 月 26 日

序号	乡镇	村(队)、 园区名称	农户、种植 企业(合作 社)	温室面积 (长×宽)	改造数量 (栋)	钢架配套 (30分)		更换横拉杆 (10分)	后屋面维修 (20分)	生产设施配套 (40分)			得分	备注
						采用混凝土 圈梁支撑钢 架的(30分)	采用点式支 墩(基墩) 支撑钢架的 (25分)	5道 及以上得10 分,4道得8 分,4道以下 不得分	采用保温被 或砖块等材 料建设 (20分)	更换保温 被 (18分)	配套新卷帘 机 (15分)	更换新棚膜 (7分)		
1	掌政镇	五渡桥7队	张登永	67.5×13.8	1	30		10	20	18	15	7	100	9.26 验收
2	掌政镇	镇河11队	马彦玲	97×14.3	1		25	10	20	18	0	7	80	9.26 验收
3	大新镇	燕鸽1队	王慧芸	70×10	1	30		8	20	18	0	7	83	9.27 验收
合计					3									

县区验收人员:

乡镇验收人员: 马雪莲 封峰



兴庆区 2024 年第一批老旧温室改造验收打分表 (温室维修加固)

2024 年 9 月 26 日

序号	乡镇	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(株)	温室面积(长×宽)	钢架配套 (10分)		基墩配套 (2分)		更换横拉杆 (5分)					墙体加固 (53分)						后屋面维修 (6分)			生产设施配套 (24分)			得分	备注
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋分值2分	每间配套1个的赋分值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体 (23分)			外墙体 (30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套新卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)		
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分								
1	掌政镇	孔雀村4队	刘珍	1	72×9.5	8		1				2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	0	12	8	4	87	9.26 验收
2		孔雀村4队	刘林	1	72×9.5	5		0				2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	0	12	8	4	83	9.26 验收
3		孔雀村5队	刘宁	1	71.3×9.8	6		0				2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	0	12	8	4	84	9.26 验收
4		孔雀村5队	蒲正东	1	37.6×9.5	6		0				2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	0	12	8	4	84	9.26 验收
5		孔雀村5队	赵保华	1	76×9.4	6		0				2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	0	12	8	4	84	9.26 验收
6		孔雀村5队	李建成	1	106.5×9.7	6		0			3		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	0	12	8	4	85	9.26 验收
7		孔雀村5队	朱永成	1	76.5×9.8	6		0	5				2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	0	12	8	4	92	9.26 验收
8		孔雀村5队	田建宁	1	76.2×9.3	6		0			3		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	0	12	8	4	85	9.26 验收
9		孔雀村5队	陈思园	1	74.2×11.5	5		0				2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	9.26 验收
10		孔雀村5队	韩军	1	96.7×11.5	6		0				2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	0	12	8	4	84	9.26 验收
11		五渡桥村7队	张登永	1	48×9.7	5		0			3		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	9.26 验收
12		镇河9队	贾春锋	2	70.8×10	6		0		4			2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	0	12	8	4	86	9.26 验收

13	镇河9队	黄彦菠	1	72.8×10	5			0			2		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	9.26验收	
			1	73.2×9.7	5			0		4				2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	87	9.26验收
14	茂盛4队	陈林仓 (8号、14号、16号、18号、20号棚)	1	93×10.2	10		2				3		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	90	9.26验收	
			1	91.8×10.2	10		2				3			2	16	2	3	3	22	2	3	0	2	0	12	0	4	86	9.26验收
			1	91.2×10.2	10		2				3			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	90	9.26验收
			1	93.4×10.2	10		2				3			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	90	9.26验收
			1	92.5×10.2	10		2				3			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	0	86	9.26验收
15	茂盛2队	成斌	1	93×9.5	7.5		2		5				2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	89.5	9.26验收	
16	茂盛2队	詹文惠	1	78×9.5	7.5			1	5				2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	0	8	4	84.5	9.26验收	
17	茂盛2队	康金梅	1	118×10.4	10		2		5				2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	0	8	0	84	9.26验收	
			1	114×10.4	10		2		5					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	100	9.26验收
18	茂盛4队	万发杰	1	96×9.8	5			0		4			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	0	88	10.10验收	
19	茂盛2队	姚彦军	1	109×9.1		0		0				0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	0	0	4	63	10.10验收	
20	茂盛2队	张世国	1	101×9.4		0		0				0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	0	0	4	63	10.10验收	
21	茂盛6队	师光银	1	89×9.7	5			0	5				2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	85	10.10验收	
合计			28																										

注：后墙维修如果是采取砖块等材料5砌护，后墙砌护高度达到原夯筑土墙高度的，赋分值30分；后墙砌护高度达到后屋面高度的，赋分值36分（后屋面维修不再重复计算）。

县区验收人员：

乡镇验收人员：马勇莲 彭军



马勇莲

